

Výsledky spolupráce KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze s orgány celní správy na akci „panenky“ v 2. polovině roku 2013

V druhé polovině roku 2013 proběhl celostátní cílený zdravotní dozor krajských hygienických stanic s orgány celní správy zaměřený na zdravotní rizika vybraného druhu hraček vyrobeného nebo dodaného ze zemí mimo Evropskou unii.

V rámci spolupráce KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze s orgány celní správy s cílem zamezit uvolnění do volného oběhu hraček, které nesplňují požadavky na obsah esterů kyseliny ftalové, byla řešena 4 sdělení celního úřadu o pozastavení propuštění zboží do volného oběhu.

Pro laboratorní analýzy byly záměrně odebrány panenky s hlavičkami z měkčeného plastu, které jsou suspektní z hlediska obsahu zdravotně závadných chemických kontaminantů.

U materiálu hlaviček se provádělo stanovení esterů kyseliny ftalové v souladu s požadavky přílohy č. XVII k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, a to: di(2-ethylhexyl)ftalát, dibutylftalát, benzylbutylftalát. Tyto látky se nesmějí používat jako látky nebo složky přípravků v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních v měkčených materiálech sloužících k výrobě hraček.

Riziko těchto chemických látek obsažených ve výrobcích spočívají v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně slinami konzumovány. Di(2-ethylhexyl)ftalát a dibutylftalát negativně působí na reprodukční orgány.

Celkem analyzováno 25 druhů panenek s hlavičkou z měkčeného plastu.

18 vzorků hlaviček panenek nevyhovělo (72%) - prokázána přítomnost zakázaných esterů kyseliny ftalové v materiálu hlavičky.

7 vzorků vyhovělo (28%) výše uvedenému požadavku a bylo propuštěno na trh.

Nevyhovující panenky nebyly orgány celní správy propuštěny do volného oběhu. Následně byly tyto hračky Ministerstvem zdravotnictví ČR oznámeny do systému pro rychlou výměnu informací Evropských společenství pro nepotravinářské výrobky – RAPEX ("BORDER REJECTION").

Z výše uvedeného vyplývá, že se za pomoci úzké spolupráce s orgány celní správy podařilo zabránit uvedení řady zdravotně závadných výrobků na trh. Tento úkol je proto realizován i během roku 2014. Bezpečnosti panenek je věnována pozornost i při výkonu státního zdravotního dozoru v tržní síti.

Níže je uvedena fotodokumentace nepropuštěných vzorků sad odebraných panenek do volného oběhu v roce 2013 v rámci šetření ve Středočeském kraji.

Panenka „GLAMOUR GIRL“



v plastových materiálech hlaviček prokázán nadlimitní obsah di(2-ethylhexyl)-ftalátu v rozmezí: 12,1 - 13,3 % hmotnostních

Panenko v sadě „Happy Time“



v plastových materiálech hlaviček prokázán nadlimitní obsah di(2-ethylhexyl)-ftalátu v rozmezí: 17,4 -19,2 % hmotnostních

Panenko v sadě „Shower Room“



v plastových materiálech hlaviček prokázán nadlimitní obsah di(2-ethylhexyl)-ftalátu v rozmezí: 17,2 -17,6 % hmotnostních

Panenky v sadě „Cool Sommer“



v plastových materiálech hlaviček prokázán nadlimitní obsah di(2-ethylhexyl)-ftalátu v rozmezí: 19,1 - 22,1 % hmotnostních

Panenko „FAD GIRL“



v plastových materiálech hlaviček prokázán nadlimitní obsah di(2-ethylhexyl)-ftalátu v rozmezí: 7,23 -12,7 % hmotnostních

Panenka „SVATEBNÍ“



v plastovém materiálu hlavičky prokázán nadlimitní obsah di(2-ethylhexyl)-ftalátu 6,7% hmotnostních a diisononylftalátu 12,0% hmotnostních

Panenka „Kouzelná princezna“



v plastovém materiálu hlavičky prokázán nadlimitní obsah di(2-ethylhexyl)-ftalátu **23,9 % hmotnostních**

Panenko „BETSY“



v plastovém materiálu hlavičky prokázán nadlimitní obsah di(2-ethylhexyl)-ftalátu **19,3 % hmotnostních**

Zpracovala: Ing. Ludmila Bezpalcová

Zpracováno dne: 6. 6. 2014